

# 배재대학교 ROTC관 석면지도


(2014. 02.)



석면안전관리지원센터 | 주 |


대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

# 1. 배재대학교 ROTC(유스토리)관 1층




시료번호	석면함유시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(m <sup>2</sup> )	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	-	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음

## 2. 배재대학교 ROTC(유스토리)관 2층



시료번호	석면함유시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(m <sup>2</sup> )	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	-	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음

### 3. 배재대학교 ROTC(유스토리)관 옥탑층



시료번호	석면함유시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(m <sup>2</sup> )	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	-	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음