

배재대학교 정문경비실 석면지도


(2018.1월-2021.1월 점검)



석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 목중로19번길 11.2층 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

1. 배재대학교 정문경비실(2021.01.31 위해성평가조사)



시료 번호	시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	면적(m ²)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.2 No.4	주차관리소 천장 경비실 천장	텍스 텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	44.48	백석면	4%	10	낮음	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음요

2.배재대학교 정문경비실(2021.01.31 위해성평가조사)

